

Protokół początkowy krótkiego testu				
Typoszereg/ Model		FPS DOBDII.	Nr ident. stacji	[Werkstattdata]
			obsługi	
FIN		WEB62829010603457	Układ	LEFT
			kierowniczy	
Przebieg całkowity			Wersja	7.1.4/09/2011 (2011-08-18)
Napięcie akumulatora		27.21 V		
FPS				- I -
Numer MB		Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Styk
0004461003			3	7
Kod		Tekst		Status
01001		Przerwa w przewodzie Wyjście High Side HSOUT 18, modułu 1, wtyku 2, PIN 10		ZAPISANA W PAMIĘCI
12001		Przerwa w przewodzie Wyjście High Side HSOUT 4, modułu 2, wtyku 5, PIN 7		ZAPISANA W PAMIĘCI
14203		Wartość z przetwornika analogowo-cyfrowego powyżej obowiązującego zasięgu Wejście analogowe AI 2, moduł 4, wtyku 2, PIN 11		ZAPISANA W PAMIĘCI
14203		Wartość z przetwornika analogowo-cyfrowego powyżej obowiązującego zasięgu Wejście analogowe AI 1, moduł 4, wtyku 2, PIN 9		ZAPISANA W PAMIĘCI
16001		Przerwa w przewodzie Wyjście High Side HSOUT 7, modułu 6, wtyku 4, PIN 1		ZAPISANA W PAMIĘCI
CPC Common Powertrain Controller				- j -
Numer MB		Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Styk
0014465302			45	7
MR Układ regulacji silnika				- I -
Numer MB		Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Styk
0304473240			53	7
Kod		Tekst		Status
04219		Dyfuzor w zespole dawkującym AdBlue jest niedrożny.		10.- 50 h ZAPISANA W PAMIĘCI
EBS Elektroniczny układ hamulcowy				- j -
Numer MB		Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Styk
0004467036			16	7
MTS Modularny układ sterowania drzwiami				- j -
Numer MB		Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Styk
0004463032			4	7
NR1 Regulacja poziomu autobus jednoczłonowy wzgl. Przedni człon pojazdu				- j -
Numer MB		Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Styk
0004463817			16	7
NR2 Regulacja poziomu Tylny człon pojazdu				- j -
Numer MB		Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Styk
0004460457			16	7
AGN automatyczna skrzynia biegów E300				- I -

Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0054466910			51	7
Kod	Tekst		Status	
15520	Nieznany kod usterki Nieznany rodzaj usterki -1		ZAPISANA W PAMIĘCI	
11598	Nieznany kod usterki Nieznany rodzaj usterki -1		ZAPISANA W PAMIĘCI	

DMUX Multiplekser wyświetlacza				- j -
Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0024465321			14	7

HLK Ogrzewanie-Wentylacja-Chłodzenie				- l -
Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0004467328			20	7
Kod	Tekst		Status	
01630	Wyjście do ogrzewania dodatkowego ma Q .		ZAPISANA W PAMIĘCI	
01632	Wyjście do ogrzewania dodatkowego ma S .		ZAPISANA W PAMIĘCI	
01830	Wyjście do pompy wodnej ma Q .		ZAPISANA W PAMIĘCI	
01832	Wyjście do pompy wodnej ma S .		ZAPISANA W PAMIĘCI	

KWS Regulacja kąta zgięcia				- j -
Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0004462030			9	7

ZHE Zusatzheizung 1				- l -
Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0004468929			12	7
Kod	Tekst		Status	
00101	Blokada modułu sterującego		ZAPISANA W PAMIĘCI	
00101	Blokada modułu sterującego		ZAPISANA W PAMIĘCI	
00101	Blokada modułu sterującego		ZAPISANA W PAMIĘCI	
00101	Blokada modułu sterującego		ZAPISANA W PAMIĘCI	
00101	Blokada modułu sterującego		ZAPISANA W PAMIĘCI	
00101	Blokada modułu sterującego		ZAPISANA W PAMIĘCI	
00101	Blokada modułu sterującego		ZAPISANA W PAMIĘCI	