

Fehler Nr. 21: Drucksensor 2 Fehler

Ein Fehler in der Elektrik des Drucksensor 2 oder seiner Verkabelung liegt vor. Beim Gelenksystem HNG 16.5 befindet sich Zylinder 2 in Fahrtrichtung rechts, beim Gelenksystem HG 15.3 links. Das jeweils verwendete Gelenksystem können Sie der Seriennummer auf dem Typenschild des Gelenkes entnehmen (z.B. 165)

