

Telefon
-

Telefaks
-

E-mail
-

ID warsztatu
WID33570

Wzór linii
papilarnych
030053ED

Data druku
16.04.2018

Raport z testu, WMAA21ZZ9BR009156

Pojazd

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA21ZZ9BR009156
Numer pojazdu: A217045

Model:
Przebieg w
kilometrach:

Bus_mit_TEPS
854338

Test wtryskiwaczy

Sterownik	MOT-EDC7C32-Bosch -> 51.25803-7882
Godziny pracy silnika z EDC	38042.4 h
Temperatura płynu chłodzącego na początek testu	74.1 °C
Temperatura płynu chłodzącego na koniec testu	69.8 °C
Różnica temperatur płynu chłodzącego	-4.2 K
Kompensacja temperatury	Nie
Prędkość obrotowa (wał korbowy)	546 rpm
Ciśnienie w szynie paliwowej na początek testu	577 bar
Ciśnienie w szynie paliwowej podczas testu	989 bar

Różnica rezystancji wtryskiwacza

Cylinder	1	3	2	5	6	4
Różnica (w mΩ)	5	5	7	Błąd	Błąd	Błąd

- W przypadku zwiększenia rezystancji wtryskiwacza o ponad 8 mΩ wtryskiwacz jest uszkodzony.
- Różnica temperatur płynu chłodzącego może wynosić maksymalnie 2 K. Jeśli różnica będzie większa, test jest nieważny.
- Zbyt duże zmiany rezystancji (wyższe niż 30 mΩ) są spowodowane z reguły problemami z połączeniem w wiązce kablowej lub poluzowanym podłączeniem wtryskiwacza.

Pieczęć firmowa / Podpis