

Telefon	Telefaks	E-mail	ID warsztatu	Wzór linii papilarnych	Data druku
			WID33570	030053ED	11.06.2019 11:06:30

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ0BR009591
Pojazd

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ0BR009591
 Numer pojazdu: A233540
 Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja		
Oryginalny plik	VDM-B-WMAA23ZZ0BR009591-2019-06-11_11-06.xml	
Moment odczytu	11.06.2019 11:06:28	
Pierwszy wpis	07.06.2019 05:52:39	884500 km
Ostatni wpis	07.06.2019 05:52:39	884500 km

Steuergeräte								
Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
		Priorität						
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7062	5					5	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7020	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7021	0						
FZG-ZBRO-CONTI		0						
GTR-DIWA-Voith	81.25809-7483	0						
INS-Inst-STON	81.25807.7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816.7005	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7103	0						

OBD							
Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt							
Steuergerät		Einträge					
		Σ	Klasse				
			A	B1	B2	C	?
ECU_000		4					

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062		
SPN	3271	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A (oś tylna, z prawej strony) poza obowiązującym zakresem
Stan		Błąd zapisany
FMI	5	Zwarcie do masy
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	3	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 11.06.2019 07:14:34 884777 km				
SPN	3519	Błąd czujnika prędkości obrotowej podczas ostatniego włączenia zapłonu		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	0	Nieokreślony		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 11.06.2019 09:28:23 884777 km				
SPN	3371	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A (prawa oś dodatkowa) poza obowiązującym zakresem		
Stan		Błąd zapisany		
FMI	5	Zwarcie do masy		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	3			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 11.06.2019 07:14:34 884777 km				
SPN	3251	(!) Czujnik koła – oś tylna z prawej		
Stan		Błąd zapisany		
FMI	10	Przerwanie		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 11.06.2019 09:26:39 884777 km				
SPN	3321	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A, lewa oś dodatkowa, poza prawidłowym zakresem		
Stan		Błąd zapisany		
FMI	6	Zwarcie do UBatt		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	24			

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062 (Kontynuacja)			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość Jednostka
1. znacznik czasu 07.06.2019 05:52:39 884501 km			

ECU_000

Kod P	0xd000	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	0xd000	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	P1522	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	P0087	Fuel Rail/System Pressure - Too Low
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		