

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papilarnych

Data druku

WID33570

030053ED

14.07.2021 13:17:51

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ0BR009591**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ0BR009591

Numer pojazdu: A233540

Znak rejestracyjny pojazdu:

1123

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja			
Oryginalny plik	VDM-B-WMAA23ZZ0BR009591-2021-07-14_13-17.xml		
Moment odczytu	14.07.2021 13:17:48	1109666 km	
Pierwszy wpis	02.03.2021 03:53:35	1084170 km	- h
Ostatni wpis	02.03.2021 03:53:35	1084170 km	- h

Steuergeräte								
Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
			Priorität					
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7062	1					1	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7020	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7021	0						
FZG-ZBRO-CONTI		1			1			
INS-Inst-STON	81.25807-7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	3	1				2	
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7005	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7103	0						

OBD							
Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt							
Steuergerät		Einträge					
		Σ	Klasse				
			A	B1	B2	C	?
ECU_000		4					

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062		
SPN	3556	Wyłącznik ciśnieniowy hamulca postojowego
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	3	Niewiarygodny
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	121	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 02.03.2021 03:53:35 1084170 km				

FZG-ZBRO-CONTI, Numer rzeczowy MAN				
SPN	5402	Błąd HLK		
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	9	Błąd urządzenia		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 14.07.2021 11:46:37 1109666 km	1	Distance	1109666	km

MOT-EDC7C32-Bosch, Numer rzeczowy MAN 51.25833-7092				
SPN	3749	Highside, stopień końcowy przepustnicy spalin		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	10	Przerwanie		
Priorytet	1	Błąd o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa		
Częstotliwość	2			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 14.07.2021 11:46:17 1109666 km	190	Prędkość obrotowa	0	rpm
SPN	3792	Czujnik temperatury spalin przed obróbką końcową spalin		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	10	Przerwanie		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	2			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 14.07.2021 11:46:17 1109666 km	3901	Nap. czujnika temp. spalin przed ukl. oczyszcz. spalin	5	V
SPN	3789	Czujnik różnicy ciśnienia lub ciśn. względnego spalin		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	6	Zwarcie do UBatt		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	2			

MOT-EDC7C32-Bosch, Numer rzeczowy MAN 51.25833-7092 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 14.07.2021 11:46:17 1109666 km	3885	Niefiltrowane ciśnienie doładowania	95	kPa

ECU_000

Kod P	P1049	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	P1051	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	0x2bac	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	0x2bae	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		