

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papilarnych

Data druku

WID33570

030053ED

30.05.2021 11:58:02

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ3BR009150**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ3BR009150

Numer pojazdu: A233973

Znak rejestracyjny pojazdu:

1118

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja

Oryginalny plik VDM-B-WMAA23ZZ3BR009150-2021-05-30_11-57.xml

Moment odczytu 30.05.2021 11:57:59 1001219 km

Pierwszy wpis 27.01.2021 15:43:06 999728 km - h

Ostatni wpis 30.05.2021 10:35:08 1001219 km - h

Steuergeräte

Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
		Priorität						
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7062	4					4	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7020	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7021	0						
FZG-ZBRO-CONTI		0						
INS-Inst-STON	81.25807-7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25803-7882	1	1					
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7005	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7096	1					1	

OBD

Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt

Steuergerät	Einträge						
	Σ	Klasse					
		A	B1	B2	C		?
ECU_000	2						

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062

SPN	3530	Błąd w regulacji ciśnienia podczas ostatniego cyklu włączania zapłonu
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	0	Nieokreślony
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 30.05.2021 10:29:04 1001220 km				
SPN	3221	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A, lewa oś tylna, poza zakresem		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	5	Zwarcie do masy		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	31			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 26.05.2021 06:34:28 1001044 km				
SPN	3121	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A (oś przednia z lewej strony) poza obowiązującym zakresem		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	5	Zwarcie do masy		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	26			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 27.01.2021 15:43:06 999728 km				
SPN	3556	Wyłącznik ciśnieniowy hamulca postojowego		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	3	Niewiarygodny		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	33			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 26.05.2021 06:32:13 1001044 km				

MOT-EDC7C32-Bosch, Numer rzeczowy MAN 51.25803-7882		
SPN	3749	Highside, stopień końcowy przepustnicy spalin
Stan		Błąd zapisany
FMI	5	Zwarcie do masy
Priorytet	1	Błąd o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
Częstotliwość	1	

MOT-EDC7C32-Bosch, Numer rzeczowy MAN 51.25803-7882 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 30.05.2021 10:34:56 1001220 km	190	Prędkość obrotowa	0	rpm

ZTR-ZBR2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25806-7096				
SPN	4000	Włącznik świateł		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	10	Przerwanie		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 30.05.2021 10:35:08 1001220 km				
2. znacznik czasu 30.05.2021 10:35:08 1001220 km				

ECU_000

Kod P	0x2bac	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	0x2bad	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		