

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papilarnych

Data druku

WID33570

030053ED

05.01.2021 07:27:18

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ7CR010772**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ7CR010772

Numer pojazdu: A234231

Znak rejestracyjny pojazdu:

STA1

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja			
Oryginalny plik	VDM-B-WMAA23ZZ7CR010772-2021-01-05_07-27.xml		
Moment odczytu	05.01.2021 07:27:15	1149589 km	
Pierwszy wpis	25.04.2020 01:23:24	1049947 km	- h
Ostatni wpis	05.01.2021 05:50:35	1049947 km	- h

Steuergeräte								
Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
			Priorität					
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	1						1
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7068	2					2	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7026	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7027	0						
FZG-ZBRO-CONTI		3	2		1			
INS-Inst-STON	81.25807.7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	1	1					
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7007	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7105	2					2	

OBD							
Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt							
Steuergerät		Einträge					
		Σ	Klasse				
			A	B1	B2	C	?
ECU_000		1					

AKS-TuerMTS-Wabco, Numer rzeczowy MAN 36.25813-7005		
SPN	3005	Moduł podstawowy– przekroczenie czasu, komunikat, szyna pojazdu
Stan		CONFIRMED-AND-ACTIVE
FMI	0	Nieokreślony

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7068		
SPN	3271	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A (oś tylna, z prawej strony) poza obowiązującym zakresem
Stan		Błąd zapisany
FMI	13	Przerwanie lub zwarcie do masy
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	121	
SPN	3556	Wyłącznik ciśnieniowy hamulca postojowego
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	3	Niewiarygodny
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	121	

FZG-ZBRO-CONTI, Numer rzeczowy MAN		
SPN	6323	Status MTS, numer błędu
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE
FMI	9	Błąd urządzenia
Priorytet	1	Błąd o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
Częstotliwość	1	
SPN	4673	Awaria drzwi
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE
FMI	0	Nieokreślony
Priorytet	1	Błąd o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
Częstotliwość	1	
SPN	5402	Błąd HLK
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE
FMI	9	Błąd urządzenia
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	

MOT-EDC7C32-Bosch, Numer rzeczowy MAN 51.25833-7092		
SPN	3749	Highside, stopień końcowy przepustnicy spalin
Stan		Błąd zapisany
FMI	5	Zwarcie do masy
Priorytet	1	Błąd o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
Częstotliwość	1	

ZTR-ZBR2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25806-7105		
SPN	4121	Światło do jazdy dziennej lewe
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	10	Przerwanie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	
SPN	4122	Światło do jazdy dziennej prawe
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	10	Przerwanie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	

ECU_000

Kod P	P1522	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		