

Telefon
-

Telefaks
-

E-mail
-

ID warsztatu
WID33570

Wzór linii
papilarnych
030053ED

Data druku
07.03.2019

Raport z testu, WMAA23ZZ8BR009158

Pojazd

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ8BR009158
Numer pojazdu: A233975

Model:
Przebieg w
kilometrach:

Bus_mit_TEPS
889095

Test wtryskiwaczy

Sterownik	MOT-EDC7C32-Bosch -> 51.25803-7882
Godziny pracy silnika z EDC	37684.31 h
Temperatura płynu chłodzącego na początek testu	84.4 °C
Temperatura płynu chłodzącego na koniec testu	84.9 °C
Różnica temperatur płynu chłodzącego	0.6 K
Kompensacja temperatury	Tak
Prędkość obrotowa (wał korbowy)	548 rpm
Ciśnienie w szynie paliwowej na początek testu	586 bar
Ciśnienie w szynie paliwowej podczas testu	1023 bar

Różnica rezystancji wtryskiwacza

Cylinder	1	3	2	5	6	4
Różnica (w mΩ)	10	5	2	4	13	18

- W przypadku zwiększenia rezystancji wtryskiwacza o ponad 8 mΩ wtryskiwacz jest uszkodzony.
- Różnica temperatur płynu chłodzącego może wynosić maksymalnie 2 K. Jeśli różnica będzie większa, test jest nieważny.
- Zbyt duże zmiany rezystancji (wyższe niż 30 mΩ) są spowodowane z reguły problemami z połączeniem w wiązce kablowej lub poluzowanym podłączeniem wtryskiwacza.

Pieczęć firmowa / Podpis