

Telefon	Telefaks	E-mail	ID warsztatu	Wzór linii papilarnych	Data druku
			WID33570	030053ED	04.07.2020 12:24:00

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAH06ZZ97M490533**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu:	WMAH06ZZ97M490533	Data pierwszego dopuszczenia do ruchu:	05.07.2007
Numer pojazdu:	H066W28	Znak rejestracyjny pojazdu:	1111111
Model:	TGA		

Protokół – informacja

Oryginalny plik	VDM-L-WMAH06ZZ97M490533-2020-07-04_12-23.xml	
Moment odczytu	04.07.2020 12:23:59	1157854 km
Pierwszy wpis	15.01.2020 13:09:15	1124271 km
Ostatni wpis	01.07.2020 04:26:37	1156119 km

Urządzenia sterujące

Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Wpisy						
			Priorytet					
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMOD-BRFRS	81.25806.>0'4	0						
BRM-EBS5-Knorr	81.25808-7034	4					4	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7018	0						
GTR-Astronic-ZF	81.25809-7258	1			1			
INS-Inst-STON	81.25807.7077	0						
KLM-GKR-Behr	81.25814.6028	0						
MOT-AdBlue-Bosch	81.25819-7005	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25803-7328	0						
RET-InTRDR-ZF	81.25810-6023	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7069	1		1				
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7072	0						

OBD

Wpisy zgodne z ustawodawstwem OBD, nieprzetłumaczone							
Urządzenie sterujące	Wpisy						
	Σ	Klasa					
		A	B1	B2	C		?
ECU_000	2						

BRM-EBS5-Knorr, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7034

SPN	4601	Czujnik okładziny hamulcowej – oś tylna 1/oś przednia 2, po lewej stronie – koło 3 – różnica sygnałów
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	0	Nieokreślony
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	39	

BRM-EBS5-Knorr, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7034 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 15.01.2020 13:09:15 1124271 km				
SPN	791	Czujnik prędkości obrotowej – oś tylna 1/oś przednia 2 po lewej stronie – koło 3		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	4	Brak sygnału		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 01.07.2020 04:26:37 1156119 km				
2. znacznik czasu 01.07.2020 04:26:37 1156119 km				
SPN	3515	Czujnik okładziny hamulcowej – żądanie – lampa ostrzegawcza		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	8	Błędny sygnał		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	127			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 30.01.2020 20:55:29 1127556 km				
SPN	4599	Czujnik okładziny hamulcowej – oś przednia po lewej stronie – koło 1 – różnica sygnałów		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	0	Nieokreślony		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	2			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 02.07.2020 03:33:39 1156576 km				

GTR-Astronic-ZF, Numer rzeczowy MAN 81.25809-7258				
SPN	3198	Komunikat magistrali CAN – informacje EBS – prędkość obrotowa koła		
Stan		Potencjalnie możliwy błąd		
FMI	8	Błędny sygnał		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	2			

GTR-Astronic-ZF, Numer rzeczowy MAN 81.25809-7258 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 04.07.2020 10:25:13 1157854 km				

ZTR-FFR-Conti, Numer rzeczowy MAN 81.25805-7069				
SPN	647	Sprzęgło wentylatora		
Stan		Błąd zapisany i aktualny		
FMI	10	Przerwanie		
Priorytet	2	Błąd o krytycznym znaczeniu dla funkcji		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 04.07.2020 10:25:27 1157854 km	84	Prędkość jazdy	0	km/h

ECU_000

Kod P	P1056	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	P1051	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		