

Fehler Nr. 11: Proportionalventil / Zylinder 1 Fehler

Ein Fehler des Proportionalventilausgangs oder seiner Verkabelung. Bei Verwendung eines Zweizylinder Hydrauliksystems bezieht sich der Fehler auf Zylinder 1.

Beim Gelenksystem HNG 16.5 befindet sich Zylinder 1 in Fahrtrichtung links, beim Gelenksystem HG 15.3 rechts. Das jeweils verwendete Gelenksystem können Sie der Seriennummer auf dem Typenschild des Gelenkes entnehmen (z.B. 165)

