

Fehler Nr. 23: Druckbereich 2 Fehler

Der Solldruck im Hydrauliksystem ist nicht erreicht worden oder ein Fehler in der Elektrik des Drucksensor bzw. seiner Verkabelung liegt vor. Bei Verwendung eines Zweizylinder Hydrauliksystems bezieht sich der Fehler auf den Druckaufbau in Zylinder 2.

Beim Gelenksystem HNG 16.5 befindet sich Zylinder 1 in Fahrtrichtung rechts, beim Gelenksystem HG 15.3 links. Das jeweils verwendete Gelenksystem können Sie der Seriennummer auf dem Typenschild des Gelenkes entnehmen (z.B. 165)

