

Voith Turbo

VOITH

**Servicezubehör
DIWA**

150.00366911_DE

Diagnoselevel

Ausgabe: 2009-02-25

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	Servicezubehör	1-1
1.1	Set Pegelwandler mit RS232 Schnittstelle mit Software ALADIN	1-1
1.2	Set Pegelwandler mit RS232 Schnittstelle mit Software DIWAgnosis	1-1
1.3	Set Pegelwandler mit USB Schnittstelle mit Software ALADIN	1-2
1.4	Software ALADIN separat auf CD-ROM	1-2
1.5	Voith Analyzer auf CD-ROM	1-3
1.6	NEOMAN spezifisches Adapterkabel	1-3
1.7	Diagnose-Adapter OBD2	1-4

1 Servicezubehör

1.1 Set Pegelwandler mit RS232 Schnittstelle mit Software ALADIN

Der Pegelwandler mit RS232 Schnittstelle ist derselbe wie bei DIWA.3 und DIWA.3E.

- Materialnummer 151.00152920



Fig. 1-1 RS232 Schnittstelle mit Software ALADIN

1.2 Set Pegelwandler mit RS232 Schnittstelle mit Software DIWAgnosis

- Materialnummer H59.250042



Fig. 1-2 RS232 Schnittstelle mit Software DIWAgnosis

1.3 Set Pegelwandler mit USB Schnittstelle mit Software ALADIN

- Materialnummer 151.00202120



Fig. 1-3 USB Schnittstelle mit Software ALADIN

1.4 Software ALADIN separat auf CD-ROM

Für Kunden, die bereits einen Pegelwandler haben.

- Materialnummer 151.00097820




Fig. 1-4 Software ALADIN separat auf CD-ROM

1.5 Voith Analyzer auf CD-ROM

- Materialnummer 151.00291820




Fig. 1-5 Voith Analyzer auf CD-ROM

1.6 NEOMAN spezifisches Adapterkabel

Neues Kabel für DIWA.5.

Ab TEPS

- Materialnummer 150.00046710



Fig. 1-6 NEOMAN spezifisches Adapterkabel

1.7 Diagnose-Adapter OBD2

- Materialnummer 150.00252710



Fig. 1-7 Diagnose-Adapter OBD2

Voith Turbo GmbH & Co. KG

Alexanderstraße 2

D-89522 Heidenheim

+49 7321 37 0

+49 7321 37 7618

service-diwa@voith.com

www.voithturbo.co

VOITH
Engineered reliability.