

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papilarnych

Data druku

WID33570

030053ED

18.04.2021 11:16:58

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA21ZZ0CR011069**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA21ZZ0CR011069

Numer pojazdu: A217591

Znak rejestracyjny pojazdu:

1218

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja			
Oryginalny plik	VDM-B-WMAA21ZZ0CR011069-2021-04-18_11-16.xml		
Moment odczytu	18.04.2021 11:16:55	1003816 km	
Pierwszy wpis	18.04.2021 08:52:55	1003816 km	- h
Ostatni wpis	18.04.2021 08:52:55	1003816 km	- h

Steuergeräte								
Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
		Priorität						
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7068	1					1	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7026	0						
FZG-ZBRO-CONTI		0						
GTR-DIWA-Voith	36.25809-7058	0						
INS-Inst-STON	81.25807.7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7007	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7105	0						

OBD							
Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt							
Steuergerät		Einträge					
		Σ	Klasse				
			A	B1	B2	C	?
ECU_000		2					

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7068		
SPN	3519	Błąd czujnika prędkości obrotowej podczas ostatniego włączania zapłonu
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	0	Nieokreślony
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7068 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 18.04.2021 08:52:55 1003817 km				

ECU_000

Kod P	P1071	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	0x2bad	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		