

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papilarnych

Data druku

WID33570

030053ED

14.12.2020 06:47:53

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ0BR009591**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ0BR009591

Numer pojazdu: A233540

Znak rejestracyjny pojazdu:

1123

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja

Oryginalny plik VDM-B-WMAA23ZZ0BR009591-2020-12-14_06-47.xml

Moment odczytu 14.12.2020 06:47:51

1060709 km

Pierwszy wpis 15.11.2020 10:17:29

1050664 km

- h

Ostatni wpis 15.11.2020 10:17:29

1050664 km

- h

Steuergeräte

Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
			Priorität					
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7062	3					3	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7020	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7021	0						
FZG-ZBRO-CONTI		0						
GTR-DIWA-Voith	81.25809-7483	0						
INS-Inst-STON	81.25807.7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816.7005	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7103	0						

OBD

Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt

Steuergerät	Einträge						
	Σ	Klasse					
		A	B1	B2	C		?
ECU_000	5						

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062

SPN	3121	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A (oś przednia z lewej strony) poza obowiązującym zakresem
Stan		Błąd zapisany
FMI	5	Zwarcie do masy
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	112	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062 (Kontynuacja)		
SPN	3171	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A (oś przednia z prawej strony) poza obowiązującym zakresem
Stan		Błąd zapisany
FMI	5	Zwarcie do masy
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	103	
SPN	3220	Napięcie zasilające czujnika zużycia okładzin hamulcowych (lewej osi tylnej lub osi tylnej)
Stan		Błąd zapisany
FMI	5	Zwarcie do masy
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	95	

ECU_000

Kod P	P1068	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	P1069	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	P1023	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	P1522	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	0x2bad	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		