

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papiernych

Data druku

WID41566

04003C5B

09.08.2021 00:02:21

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ0BR009591**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ0BR009591

Numer pojazdu: A233540

Znak rejestracyjny pojazdu:

Nie wprowadzono

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja

Oryginalny plik VDM-B-WMAA23ZZ0BR009591-2021-08-09_00-02.xml

Moment odczytu 09.08.2021 00:02:18

1116856 km

Pierwszy wpis 06.08.2021 16:43:51

1116380 km

- h

Ostatni wpis 06.08.2021 16:43:51

1116380 km

- h

Urządzenia sterujące

Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Wpisy						
			Priorytet					
Priorytet na 5 poziomach		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7062	1					1	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7020	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7021	0						
FZG-ZBRO-CONTI		0						
INS-Inst-STON	81.25807.7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816.7005	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7103	0						

OBD

Wpisy zgodne z ustawodawstwem OBD, nieprzetłumaczone

Urządzenie sterujące	Wpisy						
	Σ	Klasa					
		A	B1	B2	C		?
ECU_000	3						

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062

SPN	3556	Wyłącznik ciśnieniowy hamulca postojowego
Stan		Błąd zapisany
FMI	3	Niewiarygodny
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	31	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 06.08.2021 16:43:51 1116380 km				

ECU_000

Kod P	P1522	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	0x2bac	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	0x2bae	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		