

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papilarnych

Data druku

WID33570

030053ED

27.02.2020 11:06:45

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ5BR009599**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ5BR009599

Numer pojazdu: A233541

Znak rejestracyjny pojazdu:

Nicht eingetragen

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja

Oryginalny plik	VDM-B-WMAA23ZZ5BR009599-2020-02-27_11-06.xml	
Moment odczytu	27.02.2020 11:06:42	795645 km
Pierwszy wpis	16.01.2020 18:44:21	780915 km
Ostatni wpis	16.01.2020 18:44:21	780915 km

Urządzenia sterujące

Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Wpisy						
		Priorytet						
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7062	1					1	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7020	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7021	0						
FZG-ZBRO-CONTI		0						
GTR-DIWA-Voith	36.25809-7058	4			2		2	
INS-Inst-STON	81.25807-7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7005	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7103	0						

OBD

Wpisy zgodne z ustawodawstwem OBD, nieprzetłumaczone

Urządzenie sterujące	Wpisy						
	Σ	Klasa					
		A	B1	B2	C		?
ECU_000	1						

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062

SPN	3530	Błąd w regulacji ciśnienia podczas ostatniego cyklu włączania zapłonu
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	0	Nieokreślony
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 27.02.2020 10:42:24 795646 km				

GTR-DIWA-Voith, Numer rzeczowy MAN 36.25809-7058				
SPN	4614	Komunikat magistrali CAN – informacje – sygnał wejściowy ABS		
Stan		Błąd zapisany		
FMI	8	Błędny sygnał		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	10			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 27.01.2020 23:12:26 785422 km				
SPN	4713	Sygnał magistrali CAN hamulca przystankowego		
Stan		Błąd zapisany		
FMI	8	Błędny sygnał		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	6			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 27.01.2020 23:12:42 785422 km				
SPN	6507	Mechanika skrzyni biegów		
Stan		Błąd zapisany		
FMI	9	Błąd urządzenia		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	126			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 16.01.2020 18:44:21 780915 km				
SPN	6513	Mechanika skrzyni biegów		
Stan		Błąd zapisany		
FMI	9	Błąd urządzenia		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			

GTR-DIWA-Voith, Numer rzeczowy MAN 36.25809-7058 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 16.02.2020 19:12:26 792494 km				

ECU_000

Kod P	0x2bad	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		