

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papilarnych

Data druku

WID33570

030053ED

20.06.2021 00:08:21

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ6CR010620**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ6CR010620

Numer pojazdu: A234229

Znak rejestracyjny pojazdu:

Nicht eingetragen

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja

Oryginalny plik VDM-B-WMAA23ZZ6CR010620-2021-06-20_00-08.xml

Moment odczytu 20.06.2021 00:08:18

870966 km

Pierwszy wpis 19.06.2021 21:44:04

870966 km

- h

Ostatni wpis 19.06.2021 21:44:04

870966 km

- h

Steuergeräte

Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
			Priorität					
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7083	1					1	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7026	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7027	0						
FZG-ZBRO-CONTI		8	1		7			
GTR-DIWA-Voith	36.25809-7058	0						
HZG-ThermoS-SPHER	36.25814-6003	4						4
INS-Inst-STON	81.25807.7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7007	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7105	0						

OBD

Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt

Steuergerät	Einträge						
	Σ	Klasse					
		A	B1	B2	C		?
ECU_000	1						

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7083

SPN	3530	Błąd w regulacji ciśnienia podczas ostatniego cyklu włączania zapłonu
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	0	Nieokreślony
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7083 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 19.06.2021 21:44:58 870966 km				

FZG-ZBRO-CONTI, Numer rzeczowy MAN				
SPN	6111	Status – węzeł – numer błędu 1.1		
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	9	Błąd urządzenia		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 19.06.2021 21:44:04 870966 km	1	Distance	21474836	km
SPN	6112	Status – węzeł – numer błędu 1.2		
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	9	Błąd urządzenia		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 19.06.2021 21:44:04 870966 km	1	Distance	21474836	km
SPN	6113	Status – węzeł – numer błędu 1.3		
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	9	Błąd urządzenia		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 19.06.2021 21:44:04 870966 km	1	Distance	21474836	km
SPN	6115	Status – węzeł – numer błędu 1.5		
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	9	Błąd urządzenia		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	2			

FZG-ZBRO-CONTI, Numer rzeczowy MAN (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 19.06.2021 21:44:04 870966 km	1	Distance	870966	km
SPN	6116	Status – węzeł – numer błędu 1.6		
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	9	Błąd urządzenia		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	2			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 19.06.2021 21:44:04 870966 km	1	Distance	870966	km
SPN	6117	Status – węzeł – numer błędu 1.7		
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	9	Błąd urządzenia		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	2			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 19.06.2021 21:44:04 870966 km	1	Distance	870966	km
SPN	5402	Błąd HLK		
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	9	Błąd urządzenia		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 19.06.2021 21:44:04 870966 km	1	Distance	870966	km
SPN	4673	Awaria drzwi		
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	0	Nieokreślony		
Priorytet	1	Błąd o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa		
Częstotliwość	1			

HZG-ThermoS-SPHER, Numer rzeczowy MAN 36.25814-6003		
SPN	3076	Brak rozruchu w czasie bezpieczeństwa
Stan		Błąd zapisany
FMI	0	Nieokreślony
SPN	3074	Blokada urządzenia grzewczego
Stan		Błąd zapisany
FMI	0	Nieokreślony
SPN	3077	Przerwanie płomienia
Stan		Błąd zapisany
FMI	0	Nieokreślony
SPN	3087	Pompa obiegowa
Stan		Błąd zapisany
FMI	5	Zwarcie do masy

ECU_000

Kod P	P1522	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		