

Telefon	Telefaks	E-mail	ID warsztatu	Wzór linii papilarnych	Data druku
			WID33570	030053ED	25.03.2019 07:38:39

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ9CR010773
Pojazd

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ9CR010773
 Numer pojazdu: A234232
 Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja		
Oryginalny plik	VDM-B-WMAA23ZZ9CR010773-2019-03-25_07-38.xml	
Moment odczytu	25.03.2019 07:38:37	931184 km
Pierwszy wpis	24.05.2017 17:44:11	692236 km
Ostatni wpis	24.05.2017 17:44:11	692236 km

Steuergeräte								
Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
		Priorität						
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7068	3					3	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7026	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7027	0						
FZG-ZBRO-CONTI		0						
GTR-DIWA-Voith	36.25809-7058	0						
INS-Inst-STON	81.25807-7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	1			1			
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7007	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7105	0						

OBD							
Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt							
Steuergerät		Einträge					
		Σ	Klasse				
			A	B1	B2	C	?
ECU_000		2					

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7068		
SPN	3556	Wyłącznik ciśnieniowy hamulca postojowego
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	3	Niewiarygodny
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	121	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7068 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 24.05.2017 17:44:11 692237 km				
SPN	3016	Napięcie zasilające urządzenia sterującego (zacisk 15)		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	2	Za niskie		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	121			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 12.11.2018 07:30:22 891557 km				
SPN	3531	Błąd w obwodzie redundantnym podczas ostatniego cyklu włączania zapłonu		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	0	Nieokreślony		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 25.03.2019 04:47:37 931184 km				

MOT-EDC7C32-Bosch, Numer rzeczowy MAN 51.25833-7092			
SPN	3853	Pozostałe odchylenie regulacji układu recyrkulacji spalin regulowanego w zależności od położenia	
Stan		Potencjalnie możliwy błąd	
FMI	1	Za wysokie	
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja	
Częstotliwość	1		

ECU_000

Kod P	P1522	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	P1071	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		