

Telefon	Telefaks	E-mail	ID warsztatu	Wzór linii papilarnych	Data druku
			WID41566	04003C5B	17.08.2021 10:42:59

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ9CR010773**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu:	WMAA23ZZ9CR010773		
Numer pojazdu:	A234232	Znak rejestracyjny pojazdu:	1212
Model:	Bus_mit_TEPS		

Protokół – informacja			
Oryginalny plik	VDM-B-WMAA23ZZ9CR010773-2021-08-17_10-42.xml		
Moment odczytu	17.08.2021 10:42:57	1183207 km	
Pierwszy wpis	16.01.2021 21:52:43	1114379 km	- h
Ostatni wpis	16.01.2021 21:52:43	1114379 km	- h

Urządzenia sterujące								
Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Wpisy						
			Priorytet					
Priorytet na 5 poziomach		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7068	3					3	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7026	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7027	0						
FZG-ZBRO-CONTI		1			1			
GTR-DIWA-Voith	36.25809-7058	0						
INS-Inst-STON	81.25807.7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7007	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7105	0						

OBD							
Wpisy zgodne z ustawodawstwem OBD, nieprzetłumaczone							
Urządzenie sterujące		Wpisy					
		Σ	Klasa				
			A	B1	B2	C	?
ECU_000		1					

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7068		
SPN	3121	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A (oś przednia z lewej strony) poza obowiązującym zakresem
Stan		Błąd zapisany
FMI	13	Przerwanie lub zwarcie do masy
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	121	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7068 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 16.01.2021 21:52:43 1114380 km				
SPN	3371	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A (prawa oś dodatkowa) poza obowiązującym zakresem		
Stan		Błąd zapisany		
FMI	13	Przerwanie lub zwarcie do masy		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	5			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 21.07.2021 16:40:35 1178741 km				
SPN	3271	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A (oś tylna, z prawej strony) poza obowiązującym zakresem		
Stan		Błąd zapisany		
FMI	13	Przerwanie lub zwarcie do masy		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	121			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 19.04.2021 06:54:35 1145326 km				

FZG-ZBRO-CONTI, Numer rzeczowy MAN				
SPN	5402	Błąd HLK		
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	9	Błąd urządzenia		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 17.08.2021 07:57:57 1183208 km	1	Distance	1183208	km

ECU_000

Kod P	0x2bad	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		