

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papilarnych

Data druku

WID41566

04003C5B

20.08.2021 10:19:18

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ9CR010773**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ9CR010773

Numer pojazdu: A234232

Znak rejestracyjny pojazdu:

1212

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja

Oryginalny plik VDM-B-WMAA23ZZ9CR010773-2021-08-20_10-19.xml

Moment odczytu 20.08.2021 10:19:16 1183532 km

Pierwszy wpis 16.01.2021 21:52:43 1114379 km - h

Ostatni wpis 20.08.2021 07:35:00 1183532 km - h

Urządzenia sterujące

Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Wpisy						
			Priorytet					
Priorytet na 5 poziomach		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7068	3					3	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7026	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7027	0						
FZG-ZBRO-CONTI		1			1			
GTR-DIWA-Voith	36.25809-7058	0						
INS-Inst-STON	81.25807.7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7007	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7105	1					1	

OBD

Wpisy zgodne z ustawodawstwem OBD, nieprzetłumaczone

Urządzenie sterujące	Wpisy						
	Σ	Klasa					
		A	B1	B2	C		?
ECU_000	1						

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7068

SPN	3121	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A (oś przednia z lewej strony) poza obowiązującym zakresem
Stan		Błąd zapisany
FMI	13	Przerwanie lub zwarcie do masy
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	121	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7068 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 16.01.2021 21:52:43 1114380 km				
SPN	3371	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A (prawa oś dodatkowa) poza obowiązującym zakresem		
Stan		Błąd zapisany		
FMI	13	Przerwanie lub zwarcie do masy		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	33			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 21.07.2021 16:40:35 1178741 km				
SPN	3271	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A (oś tylna, z prawej strony) poza obowiązującym zakresem		
Stan		Błąd zapisany		
FMI	13	Przerwanie lub zwarcie do masy		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	121			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 19.04.2021 06:54:35 1145326 km				

FZG-ZBRO-CONTI, Numer rzeczowy MAN				
SPN	5402	Błąd HLK		
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	9	Błąd urządzenia		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 20.08.2021 07:34:12 1183532 km	1	Distance	1183532	km

ZTR-ZBR2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25806-7105				
SPN	4121	Światło do jazdy dziennej lewe		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	10	Przerwanie		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			

ZTR-ZBR2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25806-7105 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 20.08.2021 07:34:17 1183532 km				
2. znacznik czasu 20.08.2021 07:35:00 1183532 km				

ECU_000

Kod P	0x2bad	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		