

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papilarnych

Data druku

WID33570

030053ED

20.01.2021 00:46:13

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZXCR011057**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZXCR011057

Numer pojazdu: A234234

Znak rejestracyjny pojazdu:

Nicht eingetragen

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja

Oryginalny plik VDM-B-WMAA23ZZXCR011057-2021-01-20_00-46.xml

Moment odczytu 20.01.2021 00:46:11

852063 km

Pierwszy wpis 12.03.2018 09:06:56

607623 km - h

Ostatni wpis 14.01.2021 07:56:35

850570 km - h

Steuergeräte

Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
			Priorität					
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7068	2					2	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7026	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7027	0						
FZG-ZBRO-CONTI		0						
GTR-DIWA-Voith	36.25809-7058	0						
INS-Inst-STON	81.25807.7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7007	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7105	17	2			1	14	

OBD

Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt

Steuergerät	Einträge						
	Σ	Klasse					
		A	B1	B2	C		?
ECM	-						

Brak wpisu

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7068

SPN	3556	Wyłącznik ciśnieniowy hamulca postojowego
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	3	Niewiarygodny
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	121	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7068 (Kontynuacja)		
SPN	3271	Czujnik zużycia okładzin hamulcowych A (oś tylna, z prawej strony) poza obowiązującym zakresem
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	13	Przerwanie lub zwarcie do masy
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	121	

ZTR-ZBR2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25806-7105		
SPN	3300	Generator zacisk W
Stan		Błąd zapisany
FMI	3	Niewiarygodny
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	122	
SPN	4002	Prawe światło mijania
Stan		Błąd zapisany
FMI	12	Przerwanie lub zwarcie do Ubatt
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	9	
SPN	4121	Światło do jazdy dziennej lewe
Stan		Błąd zapisany
FMI	10	Przerwanie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	79	
SPN	5600	Blokada kabiny kierowcy
Stan		Błąd zapisany
FMI	0	Nieokreślony
Priorytet	1	Błąd o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
Częstotliwość	4	
SPN	4001	Lewe światło mijania
Stan		Błąd zapisany
FMI	12	Przerwanie lub zwarcie do Ubatt
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	21	
SPN	4006	Ciągnik – prawy kierunkowskaz
Stan		Błąd zapisany
FMI	2	Za niskie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	17	

ZTR-ZBR2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25806-7105 (Kontynuacja)		
SPN	4122	Światło do jazdy dziennej prawe
Stan		Błąd zapisany
FMI	10	Przerwanie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	126	
SPN	4000	Włącznik świateł
Stan		Błąd zapisany
FMI	10	Przerwanie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	126	
SPN	4039	Przełącznik świateł postojowych
Stan		Błąd zapisany
FMI	10	Przerwanie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	6	
SPN	100	Ciśnienie oleju silnikowego
Stan		Błąd zapisany
FMI	8	Błędny sygnał
Priorytet	4	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	2	
SPN	4011	Przełącznik kolumny kierownicy, kierunkowskaz w położeniu w lewo
Stan		Błąd zapisany
FMI	10	Przerwanie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	4	
SPN	4012	Przełącznik kolumny kierownicy – kierunkowskaz w położeniu w prawo
Stan		Błąd zapisany
FMI	10	Przerwanie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	4	
SPN	4019	Przycisk świateł drogowych
Stan		Błąd zapisany
FMI	10	Przerwanie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	4	
SPN	4311	Wyłącznik krańcowy wycieraczki
Stan		Błąd zapisany
FMI	4	Brak sygnału
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	8	

ZTR-ZBR2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25806-7105 (Kontynuacja)		
SPN	4310	Przełącznik silnika wycieraczek
Stan		Błąd zapisany
FMI	10	Przerwanie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	
SPN	1089	Czujnik ciśnienia (ciśnienie zapasowe obwód 4)
Stan		Błąd zapisany
FMI	2	Za niskie
Priorytet	1	Błąd o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
Częstotliwość	1	
SPN	4301	Pompa spryskiwacza szyb
Stan		Błąd zapisany
FMI	10	Przerwanie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	2	