

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papilarnych

Data druku

WID33570

030053ED

17.02.2020 10:40:43

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA37ZZ3ET020211**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA37ZZ3ET020211

Numer pojazdu: A371424

Znak rejestracyjny pojazdu:

5553

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja

Oryginalny plik	VDM-B-WMAA37ZZ3ET020211-2020-02-17_10-40.xml	
Moment odczytu	17.02.2020 10:40:41	271226 km
Pierwszy wpis	17.02.2020 09:43:15	271226 km
Ostatni wpis	17.02.2020 09:43:15	271226 km

Urządzenia sterujące

Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Wpisy						
			Priorytet					
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7087	1					1	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7028	0						
FZG-ZBRO-CONTI		0						
GTR-DIWA-Voith	36.25809-7058	0						
HZG-Hyd-EBSPR	88.25935-6510	0						
INS-Inst-STON	81.25807.7123	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7181	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7105	0						

OBD

Wpisy zgodne z ustawodawstwem OBD, nieprzetłumaczone								
Urządzenie sterujące	Wpisy							
	Σ	Klasa						
		A	B1	B2	C			?
ECM	-							

Brak wpisu

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7087		
SPN	3519	Błąd czujnika prędkości obrotowej podczas ostatniego włączania zapłonu
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	0	Nieokreślony
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7087 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 17.02.2020 09:43:15 271226 km				