

Telefon	Telefaks	E-mail	ID warsztatu	Wzór linii papilarnych	Data druku
			WID33570	030053ED	05.10.2019 16:17:21

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAH06ZZ97M490533
Pojazd

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAH06ZZ97M490533
 Numer pojazdu: H066W28
 Model: TGA

Protokół – informacja		
Oryginalny plik	VDM-L-WMAH06ZZ97M490533-2019-10-05_16-17.xml	
Moment odczytu	05.10.2019 16:17:18	1100025 km
Pierwszy wpis	06.09.2019 15:09:27	1098185 km
Ostatni wpis	06.09.2019 15:09:27	1098185 km

Steuergeräte								
Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
		Priorität						
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMOD-BRFRS	81.25806.>0'4	0						
BRM-EBS5-Knorr	81.25808-7034	1					1	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7018	0						
GTR-Astronic-ZF	81.25809-7258	0						
INS-Inst-STON	81.25807.7077	0						
KLM-GKR-Behr	81.25814.6028	0						
MOT-AdBlue-Bosch	81.25819-7005	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25803-7328	0						
RET-InTRDR-ZF	81.25810-6023	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7072	0						

OBD							
Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt							
Steuergerät		Einträge					
		Σ	Klasse				
			A	B1	B2	C	?
ECM		-					

Brak wpisu

BRM-EBS5-Knorr, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7034		
SPN	4601	Czujnik okładziny hamulcowej – oś tylna 1/oś przednia 2, po lewej stronie – koło 3 – różnica sygnałów
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	16	16: nie zdefiniowano
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	7	

BRM-EBS5-Knorr, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7034 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 06.09.2019 15:09:27 1098186 km				