

Telefon	Telefaks	E-mail	ID warsztatu	Wzór linii papilarnych	Data druku
			WID41566	04003C5B	21.09.2022 00:39:16

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMA12CZZ0NF017616**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu:	WMA12CZZ0NF017616	Data pierwszego dopuszczenia do ruchu:	01.12.2021
Numer pojazdu:	12C9450		
Model:	Bus_mit_TEPS		

Protokół – informacja			
Oryginalny plik	Users\Public\Documents\TratonDiagnostic\MAN\WMA12CZZ0NF017616\XML\Pamięć diagnostyczna_2022-09-21_WMA12CZZ0NF017616_00-39_ID0030.xml		
Moment odczytu	21.09.2022 00:39:16		
Pierwszy wpis	21.09.2022 00:39:16	- km	- h
Ostatni wpis	21.09.2022 00:39:16	- km	- h

Urządzenia sterujące								
Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Wpisy						
			Priorytet					
Priorytet na 5 poziomach		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-LEDHL-ZKW	36.25806-7008	0						
AKS-LEDHR-ZKW	36.25806-7009	0						
AKS-TPM-Wabco	81.25813-7004	0						
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EAM-Wabco	81.25818-7030	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7087	0						
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7033	0						
FZG-ZBRO32-CONTI	81.25806-7115	0						
GTR-DIWA6-Voith	36.25809-7220	0						
HYB-CSAI-Sevcon	36.25825-7062	0						
HYB-DC48-Daesung	83.25825-7007	0						
HYB-PS48-EBSPR	36.25825-7073	0						
HZG-ThermoS-SPHER	36.25814-6013	2						2
INS-Inst-STON	81.25807-7237	0						
KLM-KR498L4C-Bader	36.25814-7026	0						
MOT-EDC17RY-Bosch	51.25835-7650	0						
MOT-FISC-Denso	51.25835-7497	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7012	0						
ZTR-PTM-MAN	36.25805-7017	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7117	0						
Priorytet na 3 poziomach		Σ	1	2	3			?
AKS-TBM3-STON	81.25812-7058	0						

OBD							
Wpisy zgodne z ustawodawstwem OBD, nieprzetłumaczone							
Urządzenie sterujące	Wpisy						
	Σ	Klasa					
		A	B1	B2	C		?

OBD (Kontynuacja)							
ECM		-					

Brak wpisu

HZG-ThermoS-SPHER, Numer rzeczowy MAN 36.25814-6013		
SPN	3074	Blokada urządzenia grzewczego
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	0	Brak dostępnego symptomu dla tego SPN
SPN	3092	Überhitzung - Hardwareverriegelung
Stan		Błąd zapisany
FMI	1	Zbyt wysoki