

Fehler Nr. 7: Drucksensor / Druckschalter 1 Fehler

Der Mindestdruck im Hydrauliksystem ist unterschritten oder ein Fehler in der Elektrik des Drucksensor bzw. des 3 bar Druckschalters oder seiner Verkabelung liegt vor. Bei Verwendung eines Zweizylinder Hydrauliksystems bezieht sich der Fehler auf den Drucksensor in Zylinder 1.

Beim Gelenksystem HNG 16.5 befindet sich Zylinder 1 in Fahrtrichtung links, beim Gelenksystem HG 15.3 rechts. Bei einem Gelenksystem HNGK 9.2 ist ein Druckschalter verbaut. Das jeweils verwendete Gelenksystem können Sie der Seriennummer auf dem Typenschild des Gelenkes entnehmen (z.B. 165)

