

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papilarnych

Data druku

WID33570

030053ED

28.09.2020 01:23:48

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA21ZZ7DR011345**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA21ZZ7DR011345

Numer pojazdu: A217592

Znak rejestracyjny pojazdu:

Nicht eingetragen

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja

Oryginalny plik VDM-B-WMAA21ZZ7DR011345-2020-09-28_01-23.xml

Moment odczytu 28.09.2020 01:23:45

865876 km

Pierwszy wpis 05.09.2020 06:50:10

855858 km

- h

Ostatni wpis 05.09.2020 06:50:10

855858 km

- h

Steuergeräte

Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
			Priorität					
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7068	1					1	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7026	0						
FZG-ZBRO-CONTI		0						
GTR-DIWA-Voith	36.25809-7058	0						
INS-Inst-STON	81.25807.7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7007	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7105	0						

OBD

Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt

Steuergerät	Einträge						
	Σ	Klasse					
		A	B1	B2	C		?
ECM	-						

Brak wpisu

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7068

SPN	3134	Komunikat zwrotny zaworu wylotowego (zawór ABS osi przedniej, z lewej strony)
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	5	Zwarcie do masy
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	33	