

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papilarnych

Data druku

WID33570

030053ED

26.10.2020 09:40:33

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ5BR009599**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ5BR009599

Numer pojazdu: A233541

Znak rejestracyjny pojazdu:

Nicht eingetragen

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja

Oryginalny plik VDM-B-WMAA23ZZ5BR009599-2020-10-26_09-40.xml

Moment odczytu 26.10.2020 09:40:30

851311 km

Pierwszy wpis 24.10.2020 09:16:51

850934 km

- h

Ostatni wpis 26.10.2020 09:19:45

851311 km

- h

Steuergeräte

Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
			Priorität					
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7062	1					1	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7020	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7021	0						
FZG-ZBRO-CONTI		0						
GTR-DIWA-Voith	36.25809-7058	0						
INS-Inst-STON	81.25807.7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	1					1	
ZTR-KSM-MAN	81.25816.7005	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7103	2					2	

OBD

Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt

Steuergerät	Einträge						
	Σ	Klasse					
		A	B1	B2	C		?
ECU_000	2						

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062

SPN	3530	Błąd w regulacji ciśnienia podczas ostatniego cyklu włączania zaptonu
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	0	Nieokreślony
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	

ZTR-FFR-Conti, Numer rzeczowy MAN 81.25805-7086				
SPN	3273	Komunikat magistrali CAN – sygnał zatrzymania silnika		
Stan		Błąd zapisany, ale nieaktualny		
FMI	8	Błędny sygnał		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	2			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 24.10.2020 09:16:51 850934 km	84	Prędkość jazdy	33	km/h

ZTR-ZBR2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25806-7103		
SPN	4121	Światło do jazdy dziennej lewe
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	10	Przerwanie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	
SPN	4122	Światło do jazdy dziennej prawe
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	10	Przerwanie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	

ECU_000

Kod P	P1071	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	0x2bad	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		