

Telefon Telefaks E-mail ID warsztatu Wzór linii papilarnych
WID33570 030053ED

Data druku
10.02.2019 23:45:47

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ6CR010620
Pojazd

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ6CR010620
Numer pojazdu: A234229
Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja		
Oryginalny plik	VDM-B-WMAA23ZZ6CR010620-2019-02-10_23-45.xml	
Moment odczytu	10.02.2019 23:45:44	658 891 km
Pierwszy wpis	03.02.2019 14:22:17	657 385,62 km
Ostatni wpis	10.02.2019 22:27:04	658 891,12 km

Urządzenia sterujące								
Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Wpisy						
			Priorytet					
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7083	2					2	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7026	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7027	0						
FZG-ZBRO-CONTI		1			1			
GTR-DIWA-Voith	36.25809-7058	1			1			
HZG-ThermoS-SPHER	36.25814-6003	0						
INS-Inst-STON	81.25807-7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7007	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7105	1					1	

OBD							
Wpisy zgodne z ustawodawstwem OBD, nieprzetłumaczone							
Urządzenie sterujące		Wpisy					
		Σ	Klasa				
			A	B1	B2	C	?
ECU_000		2					

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7083		
SPN	3351	(!) Czujnik koła, oś dodatkowa z prawej
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	 10	Przerwanie
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	21	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7083 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 03.02.2019 14:22:17 657 385,62 km				
SPN	3519	Błąd czujnika prędkości obrotowej podczas ostatniego włączenia zapłonu		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	 0	Nieokreślony		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 10.02.2019 22:27:03 658 891,12 km				

FZG-ZBRO-CONTI, Numer rzeczowy MAN				
SPN	5402	Błąd HLK		
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	 9	Błąd urządzenia		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			

GTR-DIWA-Voith, Numer rzeczowy MAN 36.25809-7058				
SPN	4614	Komunikat magistrali CAN – informacje – sygnał wejściowy ABS		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	 8	Błędny sygnał		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 10.02.2019 22:27:13 658 891,12 km				

ZTR-ZBR2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25806-7105				
SPN	4122	Światło do jazdy dziennej prawe		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	 10	Przerwanie		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			

ZTR-ZBR2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25806-7105 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 10.02.2019 22:25:18 658 891,12 km				
2. znacznik czasu 10.02.2019 22:27:04 658 891,12 km				

ECU_000

Kod P	P1522	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	P0087	Fuel Rail/System Pressure - Too Low
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		