

Telefon	Telefaks	E-mail	ID warsztatu	Wzór linii papilarnych	Data druku
			WID33570	030053ED	14.03.2019 11:56:16

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ7BR009152
Pojazd

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ7BR009152
Numer pojazdu: A233974
Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja		
Oryginalny plik	VDM-B-WMAA23ZZ7BR009152-2019-03-14_11-56.xml	
Moment odczytu	14.03.2019 11:56:13	898359 km
Pierwszy wpis	13.10.2018 22:29:34	840791 km
Ostatni wpis	14.03.2019 11:36:22	898359 km

Steuergeräte								
Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
		Priorität						
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7062	4					4	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7020	0						
FZG-ZBRO-CONTI		0						
INS-Inst-STON	81.25807.7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25803-7882	4	1				3	
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	3					3	
ZTR-KSM-MAN	81.25816.7005	2					2	
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7096	3				3		

OBD							
Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt							
Steuergerät		Einträge					
		Σ	Klasse				
			A	B1	B2	C	?
ECU_000		3					

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062		
SPN	3070	Przekroczenie czasu odbioru magistrali CAN J1939 przy wiadomości ETC1 z komputera kierującego pojazdem FFR
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	4	Brak sygnału
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	17	

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7062 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 13.10.2018 22:29:34 840792 km				
SPN	3530	Błąd w regulacji ciśnienia podczas ostatniego cyklu włączania zapłonu		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	0	Nieokreślony		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 14.03.2019 11:36:17 898360 km				
SPN	3071	Przekroczenie czasu odbioru magistrali CAN J 1939 przy wiadomości ETC2 z FFR		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	4	Brak sygnału		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	19			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 13.10.2018 22:29:34 840792 km				
SPN	3078	Magistrala CAN układu przeniesienia napędu, wiadomość ETC7		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	4	Brak sygnału		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	20			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 13.10.2018 22:29:34 840792 km				

MOT-EDC7C32-Bosch, Numer rzeczowy MAN 51.25803-7882		
SPN	3749	Highside, stopień końcowy przepustnicy spalin
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	10	Przerwanie
Priorytet	1	Błąd o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
Częstotliwość	2	

MOT-EDC7C32-Bosch, Numer rzeczowy MAN 51.25803-7882 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 14.03.2019 11:35:46 898360 km	190	Prędkość obrotowa	0	rpm
SPN	3929	Kontrola zbyt wysokiej wartości NOx (błąd MIL)		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	1	Za wysokie		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	2			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 14.03.2019 11:35:46 898360 km	3952	Odchyłka lambda	65024	s
SPN	3789	Czujnik różnicy ciśnienia lub ciśn. względnego spalin		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	1	Za wysokie		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	2			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 14.03.2019 11:35:46 898360 km	3885	Niefiltrowane ciśnienie doładowania	95	kPa
SPN	3807	FFR wysła w komunikacie FFR1 nieprawidłową wartość		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	8	Błędny sygnał		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	2			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 14.03.2019 11:35:46 898360 km	190	Prędkość obrotowa	0	rpm

ZTR-FFR-Conti, Numer rzeczowy MAN 81.25805-7086		
SPN	3463	Komunikat magistrali CAN – informacje – przekładnia – przekroczenie limitu czasu
Stan		Błąd zapisany i aktualny
FMI	0	Nieokreślony
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	

ZTR-FFR-Conti, Numer rzeczowy MAN 81.25805-7086 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 14.03.2019 11:35:41 898360 km	84	Prędkość jazdy	0	km/h
SPN	3086	Komunikat magistrali CAN – informacje – TipMatic – przekroczenie limitu czasu		
Stan		Błąd zapisany i aktualny		
FMI	0	Nieokreślony		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 14.03.2019 11:35:41 898360 km	84	Prędkość jazdy	0	km/h
SPN	3084	Komunikat magistrali CAN – informacje – EBS – przekroczenie limitu czasu		
Stan		Błąd zapisany i aktualny		
FMI	0	Nieokreślony		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 14.03.2019 11:35:41 898360 km	84	Prędkość jazdy	0	km/h

ZTR-KSM-MAN, Numer rzeczowy MAN 81.25816.7005		
SPN	3001	Magistrala danych CAN: przekroczenie czasu przy odbiorze komunikatu FFR/urządzenia sterującego przekładnią ETC2
Stan		CONFIRMED-AND-ACTIVE
FMI	0	Nieokreślony
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	
SPN	3036	Magistrala danych CAN: przekroczenie czasu przy odbiorze komunikatu zwalnicza ERC1_RE.
Stan		CONFIRMED-AND-ACTIVE
FMI	0	Nieokreślony
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	

ZTR-ZBR2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25806-7096		
SPN	6009	Komunikat magistrali CAN – informacje – zwalnicz wtórny
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	8	Błędny sygnał
Priorytet	4	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	

