




System Informacji Pasażerskiej
(patrz schemat 801IS_A000_00_00_1
(patrz schemat 801IS_A000_00_00_2



Nr KZK	Ozn. Zmiany	Obowiązuje od:	Opracował:
9677/18	(2) x 3	17.01.2019	G.Łącz





System Informacji Pasażerskiej
(patrz schemat 801IS_A000_00_00_2
(patrz schemat 801IS_A000_00_00_1




2



Mikrofon monitoringu



Niniejsza dokumentacja techniczna stanowi własność firmy R&G PLUS Sp. z o.o. i jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, publikowania i rozpowszechniania materiałów w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody firmy R&G.				Nazwa 24 szt. ISUZU dla MPK Łódź - Monitoring		 R&G PLUS Sp. z o.o. ul. Traugottów 3, 25-320 Mława www.rg.com.pl
Rzutowanie 	Konstruował G. Łącz	Podpis	Data 17.01.2019	Nr rys. 801IS_A200_00_00		
	Zatwierdził D. Pogoda	Podpis	Data 17.01.2019	Arkusz 1/1		
Podziałka 1:1	Materiał Złożenie	Nazwa pliku 801IS_A200_00_00_Rev01.SchDot	Data modyfikacji 17.01.2019	Rewizja 01		