

|         |          |        |              |                           |                     |
|---------|----------|--------|--------------|---------------------------|---------------------|
| Telefon | Telefaks | E-mail | ID warsztatu | Wzór linii<br>papilarnych | Data druku          |
|         |          |        | WID33570     | 030053ED                  | 30.09.2019 11:29:12 |

**Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA21ZZ0BR008915**
**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA21ZZ0BR008915  
 Numer pojazdu: A217059  
 Model: Bus\_mit\_TEPS

| Protokół – informacja |                                              |           |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Oryginalny plik       | VDM-B-WMAA21ZZ0BR008915-2019-09-30_11-29.xml |           |
| Moment odczytu        | 30.09.2019 11:29:11                          | 865324 km |
| Pierwszy wpis         | 30.09.2019 09:34:06                          | 865324 km |
| Ostatni wpis          | 30.09.2019 09:34:06                          | 865324 km |

| Steuergeräte       |                    |           |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|--------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| Skrócona nazwa     | Numer rzeczowy MAN | Einträge  |   |   |   |   |   |   |
|                    |                    | Priorität |   |   |   |   |   |   |
| 5stufige Priorität |                    | Σ         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ? |
| AKS-TuerMTS-Wabco  | 36.25813-7005      | 0         |   |   |   |   |   |   |
| BRM-EBS2-Wabco     | 81.25808-7062      | 0         |   |   |   |   |   |   |
| FWK-ECAS2-Wabco    | 81.25811-7020      | 0         |   |   |   |   |   |   |
| FZG-ZBRO-CONTI     |                    | 0         |   |   |   |   |   |   |
| GTR-DIWA-Voith     | 81.25809-7483      | 1         |   | 1 |   |   |   |   |
| INS-Inst-STON      | 81.25807-7094      | 0         |   |   |   |   |   |   |
| MOT-EDC7C32-Bosch  | 51.25803-7882      | 0         |   |   |   |   |   |   |
| ZTR-FFR-Conti      | 81.25805-7086      | 1         |   |   |   |   | 1 |   |
| ZTR-KSM-MAN        | 81.25816-7005      | 0         |   |   |   |   |   |   |
| ZTR-ZBR2-Wabco     | 81.25806-7096      | 0         |   |   |   |   |   |   |

| OBD                                              |  |          |        |    |    |   |   |
|--------------------------------------------------|--|----------|--------|----|----|---|---|
| Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt |  |          |        |    |    |   |   |
| Steuergerät                                      |  | Einträge |        |    |    |   |   |
|                                                  |  | Σ        | Klasse |    |    |   |   |
|                                                  |  |          | A      | B1 | B2 | C | ? |
| ECU_000                                          |  | 1        |        |    |    |   |   |

| GTR-DIWA-Voith, Numer rzeczowy MAN 81.25809-7483 |                                                                                     |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SPN                                              | 4781                                                                                | Przekładnia – wewnętrzny moduł identyfikacyjny – dane |
| Stan                                             |  | Błąd jest aktualny i został zapisany                  |
| FMI                                              | 3                                                                                   | Niewiarygodny                                         |
| Priorytet                                        | 2                                                                                   | Błąd o krytycznym znaczeniu dla funkcji               |
| Częstotliwość                                    | 1                                                                                   |                                                       |

| ZTR-FFR-Conti, Numer rzeczowy MAN 81.25805-7086       |                                                                                   |                                                     |                |                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>SPN</b>                                            | <b>572</b>                                                                        | <b>Przełącznik zwalnicza, asystent przesunięcia</b> |                |                  |
| Stan                                                  |  | Błąd zapisany i aktualny                            |                |                  |
| FMI                                                   | 3                                                                                 | Niewiarygodny                                       |                |                  |
| Priorytet                                             | 5                                                                                 | Ostrzeżenie / informacja                            |                |                  |
| Częstotliwość                                         | 1                                                                                 |                                                     |                |                  |
| <b>Znacznik czasu</b>                                 | <b>Środowisko SPN</b>                                                             | <b>Opis</b>                                         | <b>Wartość</b> | <b>Jednostka</b> |
| 1. znacznik czasu<br>30.09.2019 09:34:06<br>865324 km | 84                                                                                | Prędkość jazdy                                      | 0              | km/h             |

ECU\_000

| <b>Kod P</b> | <b>0x2bad</b>            | <b>&lt;no information available&gt;</b> |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Stan         | <input type="checkbox"/> | Confirmed-and-Passive                   |
| Klasa        |                          |                                         |