

Telefon	Telefaks	E-mail	ID warsztatu	Wzór linii papilarnych	Data druku
-	-	-	WID33570	030053ED	19.03.2019

Raport z testu, WMAA21ZZ0BR009577

Pojazd

Nr identyfikacyjny pojazdu:	WMAA21ZZ0BR009577	Model:	Bus_mit_TEPS
Numer pojazdu:	A216908		

Test zaworu ograniczającego ciśnienie

Sterownik	MOT-EDC7C32-Bosch -> 51.25833-7092
Godziny pracy silnika z EDC	39472.27 h
Ciśnienie w szynie paliwowej przed testem	600 bar
Ciśnienie w szynie paliwowej po teście	600 bar
Maksymalne ciśnienie w szynie paliwowej podczas testu	1130 bar
Wynik testu	brak wyniku (nie osiągnięto ciśnienia testowego)

- Na koniec testu ciśnienie w szynie paliwowej musi wynosić mniej niż 800 bar.
- Jeśli na koniec testu ciśnienie w szynie paliwowej wynosi od 800 do 900 bar, nastąpiło otwarcie zaworu ograniczającego ciśnienie.