

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii  
papilarnych

Data druku

WID33570

030053ED

10.03.2020 12:54:10

**Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA21ZZ37R003893****Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA21ZZ37R003893

Numer pojazdu: A214821

Znak rejestracyjny pojazdu:

Nicht eingetragen

Model: Bus\_mit\_TEPS

**Protokół – informacja**

|                 |                                              |            |
|-----------------|----------------------------------------------|------------|
| Oryginalny plik | VDM-B-WMAA21ZZ37R003893-2020-03-10_12-54.xml |            |
| Moment odczytu  | 10.03.2020 12:54:07                          | 1012066 km |
| Pierwszy wpis   | 10.03.2020 11:37:32                          | 1012066 km |
| Ostatni wpis    | 10.03.2020 11:37:32                          | 1012066 km |

**Urządzenia sterujące**

| Skrócona nazwa            | Numer rzeczowy MAN | Wpisy     |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                           |                    | Priorytet |          |          |          |          |          |          |
| <b>5stufige Priorität</b> |                    | $\Sigma$  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>?</b> |
| BRM-EBS2-Knorr            | 81258087016        | 1         |          |          |          |          |          | 1        |
| FWK-ECAS2-Wabco           | 81.25811-7020      | 0         |          |          |          |          |          |          |
| FZG-ZBRO-CONTI            |                    | 0         |          |          |          |          |          |          |
| GTR-DIWA-Voith            | 81.25809-7532      | 0         |          |          |          |          |          |          |
| INS-Inst-STON             | 81.25807.7075      | 0         |          |          |          |          |          |          |
| MOT-EDC7C32-Bosch         | 51.25803-7376      | 4         |          | <b>2</b> |          | 1        | 1        |          |
| ZTR-FFR-Conti             | 81.25805.7055      | 1         |          |          | 1        |          |          |          |
| ZTR-ZBR2-Wabco            | 81.25806.7070      | 0         |          |          |          |          |          |          |

**OBD**

Wpisy zgodne z ustawodawstwem OBD, nieprzetłumaczone

| Urządzenie sterujące | Wpisy    |          |           |           |          |  |          |
|----------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|--|----------|
|                      | $\Sigma$ | Klasa    |           |           |          |  |          |
|                      |          | <b>A</b> | <b>B1</b> | <b>B2</b> | <b>C</b> |  | <b>?</b> |
| ECM                  | -        |          |           |           |          |  |          |

Brak wpisu

BRM-EBS2-Knorr, Numer rzeczowy MAN 81258087016

|               |                                                                                     |                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPN</b>    | <b>3201</b>                                                                         | <b>Moduł regulacji ciśnienia – oś tylna po lewej stronie – czujnik prędkości obrotowej A</b> |
| Stan          |  | Błąd jest aktualny i został zapisany                                                         |
| FMI           | 0                                                                                   | Nieokreślony                                                                                 |
| Częstotliwość | 1                                                                                   |                                                                                              |

|                                                        |                                                                                     |                                                                 |         |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| MOT-EDC7C32-Bosch, Numer rzeczowy MAN 51.25803-7376    |                                                                                     |                                                                 |         |           |
| SPN                                                    | 3792                                                                                | Czujnik temperatury spalin przed obróbką końcową spalin         |         |           |
| Stan                                                   |    | Błąd jest aktualny i został zapisany                            |         |           |
| FMI                                                    | 10                                                                                  | Przerwanie                                                      |         |           |
| Priorytet                                              | 2                                                                                   | Błąd o krytycznym znaczeniu dla funkcji                         |         |           |
| Częstotliwość                                          | 2                                                                                   |                                                                 |         |           |
| Znacznik czasu                                         | Środowisko SPN                                                                      | Opis                                                            | Wartość | Jednostka |
| 1. znacznik czasu<br>10.03.2020 11:37:56<br>1012066 km | 3901                                                                                | Nap. czujnika temp. spalin przed ukl. oczyszcz. spalin          | 5       | V         |
|                                                        |                                                                                     |                                                                 |         |           |
| SPN                                                    | 3850                                                                                | Odchylenie pozycji – zamknięty układ recyrkulacji spalin        |         |           |
| Stan                                                   |    | Błąd jest aktualny i został zapisany                            |         |           |
| FMI                                                    | 1                                                                                   | Za wysokie                                                      |         |           |
| Priorytet                                              | 2                                                                                   | Błąd o krytycznym znaczeniu dla funkcji                         |         |           |
| Częstotliwość                                          | 2                                                                                   |                                                                 |         |           |
| Znacznik czasu                                         | Środowisko SPN                                                                      | Opis                                                            | Wartość | Jednostka |
| 1. znacznik czasu<br>10.03.2020 11:37:56<br>1012066 km | 3910                                                                                | Wartość zadana układu recyrkulacji spalin                       | 0       | %         |
|                                                        |                                                                                     |                                                                 |         |           |
| SPN                                                    | 3802                                                                                | Highside – stopień końcowy, zawór zamykający sprężone powietrze |         |           |
| Stan                                                   |  | Błąd jest aktualny i został zapisany                            |         |           |
| FMI                                                    | 4                                                                                   | Brak sygnału                                                    |         |           |
| Priorytet                                              | 4                                                                                   | Ostrzeżenie / informacja                                        |         |           |
| Częstotliwość                                          | 2                                                                                   |                                                                 |         |           |
| Znacznik czasu                                         | Środowisko SPN                                                                      | Opis                                                            | Wartość | Jednostka |
| 1. znacznik czasu<br>10.03.2020 11:37:56<br>1012066 km | 190                                                                                 | Prędkość obrotowa                                               | 0       | rpm       |
|                                                        |                                                                                     |                                                                 |         |           |
| SPN                                                    | 3789                                                                                | Czujnik różnicy ciśnienia lub ciśn. względnego spalin           |         |           |
| Stan                                                   |  | Błąd jest aktualny i został zapisany                            |         |           |
| FMI                                                    | 6                                                                                   | Zwarcie do UBatt                                                |         |           |
| Priorytet                                              | 5                                                                                   | Ostrzeżenie / informacja                                        |         |           |
| Częstotliwość                                          | 2                                                                                   |                                                                 |         |           |
| Znacznik czasu                                         | Środowisko SPN                                                                      | Opis                                                            | Wartość | Jednostka |
| 1. znacznik czasu<br>10.03.2020 11:37:56<br>1012066 km | 3885                                                                                | Niefiltrowane ciśnienie doładowania                             | 95      | kPa       |

| ZTR-FFR-Conti, Numer rzeczowy MAN 81.25805.7055        |                                                                                   |                           |         |           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|
| SPN                                                    | 3179                                                                              | Sygnał EBS – nacisk na oś |         |           |
| Stan                                                   |  | Błąd zapisany i aktualny  |         |           |
| FMI                                                    | 8                                                                                 | Błędny sygnał             |         |           |
| Priorytet                                              | 3                                                                                 | Ostrzeżenie / informacja  |         |           |
| Częstotliwość                                          | 1                                                                                 |                           |         |           |
| Znacznik czasu                                         | Środowisko SPN                                                                    | Opis                      | Wartość | Jednostka |
| 1. znacznik czasu<br>10.03.2020 11:37:32<br>1012066 km | 84                                                                                | Prędkość jazdy            | 0       | km/h      |