

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papilarnych

Data druku

WID33570

030053ED

28.03.2021 07:54:37

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA21ZZ6CR010511**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA21ZZ6CR010511

Numer pojazdu: A217573

Znak rejestracyjny pojazdu:

1209

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja			
Oryginalny plik	VDM-B-WMAA21ZZ6CR010511-2021-03-28_07-54.xml		
Moment odczytu	28.03.2021 07:54:34	1106635 km	
Pierwszy wpis	05.02.2020 17:57:31	957576 km	- h
Ostatni wpis	05.02.2020 17:57:31	957576 km	- h

Steuergeräte								
Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
			Priorität					
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7068	1					1	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7026	0						
FZG-ZBRO-CONTI		2	1		1			
GTR-DIWA-Voith	36.25809-7058	0						
HZG-ThermoS-SPHER	36.25814-6003	0						
INS-Inst-STON	81.25807.7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25833-7092	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7007	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7105	0						

OBD							
Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt							
Steuergerät	Einträge						
	Σ	Klasse					
		A	B1	B2	C		?
ECM	-						

Brak wpisu

BRM-EBS2-Wabco, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7068		
SPN	3556	Wyłącznik ciśnieniowy hamulca postojowego
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	3	Niewiarygodny
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	121	

FZG-ZBRO-CONTI, Numer rzeczowy MAN				
SPN	4673	Awaria drzwi		
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	0	Nieokreślony		
Priorytet	1	Błąd o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 28.03.2021 05:25:46 1106635 km	1	Distance	21474836	km
SPN	5402	Błąd HLK		
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE		
FMI	9	Błąd urządzenia		
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 28.03.2021 05:25:46 1106635 km	1	Distance	1106635	km