

Telefon

Telefaks

E-mail

ID warsztatu

Wzór linii
papilarnych

Data druku

WID33570

030053ED

05.10.2020 13:21:29

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAA23ZZ7BR009152**Pojazd**

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAA23ZZ7BR009152

Numer pojazdu: A233974

Znak rejestracyjny pojazdu:

Nicht eingetragen

Model: Bus_mit_TEPS

Protokół – informacja

Oryginalny plik VDM-B-WMAA23ZZ7BR009152-2020-10-05_13-21.xml

Moment odczytu 05.10.2020 13:21:27

1074326 km

Pierwszy wpis 05.10.2020 12:09:14

1074326 km

- h

Ostatni wpis 05.10.2020 12:09:14

1074326 km

- h

Steuergeräte

Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
			Priorität					
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMTS-Wabco	36.25813-7005	0						
BRM-EBS2-Wabco	81.25808-7062	0						
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7020	0						
FWK-ECAS2-Wabco_Nachläufer	81.25811-7021	0						
FZG-ZBRO-CONTI		1			1			
INS-Inst-STON	81.25807-7094	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25803-7882	2		1			1	
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7086	0						
ZTR-KSM-MAN	81.25816-7005	0						
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7096	0						

OBD

Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt

Steuergerät	Einträge						
	Σ	Klasse					
		A	B1	B2	C		?
ECU_000	4						

FZG-ZBRO-CONTI, Numer rzeczowy MAN

SPN	5402	Błąd HLK
Stan		CONFIRMED-AND-PASSIVE
FMI	9	Błąd urządzenia
Priorytet	3	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	1	

FZG-ZBRO-CONTI, Numer rzeczowy MAN (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 05.10.2020 12:09:14 1074326 km	1	Distance	1074326	km

MOT-EDC7C32-Bosch, Numer rzeczowy MAN 51.25803-7882				
SPN	3746	Highside - stopień końców ułt recyrkulacji spalin (AGR)		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	5	Zwarcie do masy		
Priorytet	2	Błąd o krytycznym znaczeniu dla funkcji		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 05.10.2020 12:10:22 1074326 km	190	Prędkość obrotowa	0	rpm
SPN	3929	Kontrola zbyt wysokiej wartości NOx (błąd MIL)		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	9	Błąd urządzenia		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 05.10.2020 12:10:22 1074326 km	3952	Odchyłka lambda	65024	s

ECU_000

Kod P	P1037	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	P1037	OEM specific DTC
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	0x2bac	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		
Kod P	0x2bad	<no information available>
Stan	☐	Confirmed-and-Passive
Klasa		