

Telefon	Telefaks	E-mail	ID warsztatu	Wzór linii papilarnych	Data druku
			WID33570	030053ED	09.11.2019 12:06:17

Pamięć diagnostyczna całego pojazdu WMAH06ZZ97M490533
Pojazd

Nr identyfikacyjny pojazdu: WMAH06ZZ97M490533
 Numer pojazdu: 1111111
 Model: TGA

Protokół – informacja

Oryginalny plik	VDM-L-WMAH06ZZ97M490533-2019-11-09_12-06.xml	
Moment odczytu	09.11.2019 12:06:14	1109574 km
Pierwszy wpis	16.10.2019 08:53:25	1102766 km
Ostatni wpis	30.10.2019 16:14:24	1107490 km

Steuergeräte

Skrócona nazwa	Numer rzeczowy MAN	Einträge						
			Priorität					
5stufige Priorität		Σ	1	2	3	4	5	?
AKS-TuerMOD-BRFRS	81.25806.>0'4	0						
BRM-EBS5-Knorr	81.25808-7034	2					2	
FWK-ECAS2-Wabco	81.25811-7018	0						
GTR-Astronic-ZF	81.25809-7258	0						
INS-Inst-STON	81.25807.7077	0						
KLM-GKR-Behr	81.25814.6028	0						
MOT-AdBlue-Bosch	81.25819-7005	0						
MOT-EDC7C32-Bosch	51.25803-7328	0						
RET-InTRDR-ZF	81.25810-6023	0						
ZTR-FFR-Conti	81.25805-7069	1		1				
ZTR-ZBR2-Wabco	81.25806-7072	0						

OBD

Einträge gemäß OBD Gesetzgebung, nicht übersetzt

Steuergerät	Einträge						
	Σ	Klasse					
		A	B1	B2	C		?
ECM	-						

Brak wpisu

BRM-EBS5-Knorr, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7034

SPN	1062	Czujnik okładziny hamulcowej – oś tylna 1/oś przednia 2 po lewej stronie – koło 3 – sygnał
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany
FMI	18	18: nie zdefiniowano
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja
Częstotliwość	49	

BRM-EBS5-Knorr, Numer rzeczowy MAN 81.25808-7034 (Kontynuacja)				
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 16.10.2019 08:53:25 1102767 km				
SPN	1056	Moduł sterujący przyczepą – regulacja ciśnienia – ciśnienie zasilające		
Stan		Błąd jest aktualny i został zapisany		
FMI	19	19: nie zdefiniowano		
Priorytet	5	Ostrzeżenie / informacja		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 30.10.2019 16:14:24 1107490 km				
2. znacznik czasu 30.10.2019 16:14:24 1107490 km				

ZTR-FFR-Conti, Numer rzeczowy MAN 81.25805-7069				
SPN	647	Sprzęgło wentylatora		
Stan		Błąd zapisany i aktualny		
FMI	10	Przerwanie		
Priorytet	2	Błąd o krytycznym znaczeniu dla funkcji		
Częstotliwość	1			
Znacznik czasu	Środowisko SPN	Opis	Wartość	Jednostka
1. znacznik czasu 09.11.2019 11:05:03 1109575 km	84	Prędkość jazdy	0	km/h